

Ladungsverstärker mit Digitaleinstellung
Amplificateur de charge à réglage digital
Charge Amplifier with digital adjustment
Type
5041E...**Beschreibung**

Ladungsverstärker zum Umwandeln elektrischer Ladung in Spannung. Auf Digitalschalter aufgebaut. Bereich ab 100 pC über 3 Dekaden einstellbar.

Frequenzbereich ≈ 0 (quasistatische Messung) bis 50 kHz. Durch JFET Eingangstransistoren gegen Überlastung geschützt. Speisung mit ±15 V oder 24 V.

- Schraubklemmen BNC-Eingang
Bornes filetées d'entrée BNC
Screw terminals, BNC input
- Einfachste Montage durch Einstecken
Montage très simple par enfichage
Extremely simple plug-in assembly
- Digitale Bereichseinstellung
Réglage numérique de la plage
Digital range setting
- LED für Operate und Overload
LED de fonctionnement et de surcharge
LED for Operate and Overload
- CE-konform
Conforme au CE
Conforming to CE

Description


Amplificateur de charge pour la conversion d'une charge électrique en une tension. Réglable par roues codées. Plage ajustable par pas de 100 pC sur trois décades.

Domaine de fréquence ≈ 0 (mesure quasi-statique) jusqu'à 50 kHz. Protégé contre les surcharges par des transistors d'entrée JFET. Alimentation en ±15 V ou 24 V.

Description

Charge amplifier for converting an electrical charge into voltage. Based on digital switches. Range from 100 pC adjustable through 3 decades.

Frequency range ≈ 0 (quasistatic measurements) to 50 kHz. Protected against overload by JFET input transistors. Supply ±15 V or 24 V.

**Technische Daten****Données techniques****Technical Data ***

Messbereich für ±10 V	Gamme de mesure pour une tension de sortie de ±10 V	Range for ±10 V output voltage	pC	±100 ... ±99'900
Ausgangsspannung			V	±10
Ausgangssstrom	Courant de sortie	Output current	mA	≤±5
Ausgangsimpedanz	Impédance de sortie	Output impedance	Ω	≈10
Isolationswiderstand am Eingang	Résistance d'isolement à l'entrée	Insulation resistance at input	TΩ	≈10
Frequenzbereich (-3 dB)	Gamme de fréquence (-3 dB)	Frequency range (-3 dB)	kHz	≈0 ... 50
Zeitkonstante	Constante de temps	Time constant	s	10 000 ... 100 000
Linearität	Linéarité	Linearity	%	<±0,1
Fehler	Erreur	Error	%	<±2
Ausgangsstörsignal (0,1 Hz ... 10 MHz)	Signal parasite de la sortie (0,1 Hz ... 10 MHz)	Output interference signal (0,1 Hz ... 10 MHz)	mV _{pp} mV _{rms}	<20 <5
Zusätzliches Störsignal durch Kabelkapazitäten am Eingang	Signal parasite supplémentaire par capacité du câble sur l'entrée	Additional interference signal due to cable capacitances at the input	pC _{rms} /pF	≈4 • 10 ⁻⁵
Drift (durch Leckstrom) bei 50 °C	Dérive (par courant de fuite) à 50° C	Drift (from leakage current) at 50 °C	pC/s pC/s	≤±0,2 ≤±1
Anschlüsse Eingang Ausgang und Speisung Schraubklemme	Raccordements d'entrée Sortie et alimentation Bornes filetées	Input connections Output and supply Screw terminal	Type	BNC neg.
Speisespannung 5041E0	Tension d'alimentation 5041E0	Supply voltage 5041E0	V DC mA	±15 (±5 %) ≤30
5041E1	5041E1	5041E1	V DC mA	24 (±10 %) ≤40
Betriebstemperaturbereich	Gamme de température d'utilisation	Operating temperature range	°C	0 ... 50

* In all Kistler documents, the decimal sign is a comma on the line (ISO 31-0:1992).

Funktionsprinzip


Die von einem piezoelektrischen Sensor abgebene elektrische Ladung wird in eine proportionale Spannung umgewandelt.

Principe de fonctionnement

La charge électrique engendrée par un capteur piézoélectrique est convertie en une tension proportionnelle.

Functional principle

The charge yielded by a piezoelectric sensor is converted to a proportional voltage.



Der Ladungsmessbereich wird am Digitalschalter, auf dem der Ladungsverstärker aufgebaut ist, direkt in Picocoulomb eingestellt, in der Form a (3 Ziffern) \bullet 10^n . Dabei ist a von 100 bis 999 einstellbar, während n die Werte 0 ($10^0 = 1$), 1 ($10^1 = 10$) und 2 ($10^2 = 100$) haben kann. Die Bereichseinstellung geht somit von 100 pC (Einstellung 100 – 0) bis 99'900 pC (Einstellung 999 – 2).

Beschreibung

Der Gleichstromverstärker **G** mit hoher Eingangsimpedanz und kapazitiver Gegenkopplung **Cg** wandelt die vom piezoelektrischen Messwertsensor **MA** abgegebene Ladung Q (pC) in eine proportionale Spannung U_g um. Dank der hohen inneren Verstärkung (>50'000) bleibt die Eingangsspannung U_e dabei praktisch auf 0; die Ladung Q fließt scheinbar direkt auf den Gegenkopplungs-(Bereichs-)Kondensator **Cg**. Der Ladungsbereich wird durch Umschaltung von **Cg** über drei Dekaden grob eingestellt. Der sehr hohe Eigengangswiderstand wird durch eine JFET Eingangsstufe erreicht, die gleichzeitig einen guten Überlastungsschutz bietet.

Die Spannung U_g wird in dem durch die Widerstände **R1** und **R2** gebildeten Spannungsteiler im Verhältnis 1:1 bis 1:9,99 (am Digitalschalter mit 100 bis 999 angegeben) unterteilt und im nachfolgenden Operationsverstärker 10 mal verstärkt. Auf diese Art wird an **R1** der Zahlenwert des Bereiches in Stufen von 1 % bis 0,1 % eingestellt, während durch Umschaltung von **Cg** am Verstärker **G** der Stellenwert (Zehnerpotenz) eingestellt wird.

Einstellbeispiel:

Die auf dem Bild gezeigte Einstellung von 135 – 1 bedeutet:
135: Zahlenwert; 1: Stellenwert (10^1).
Der Bereich ist also $135 \bullet 10^1 = 1350$ pC.

Quasistatische Ladungsverstärker benötigen eine Rückstellung. Die Umschaltung von Betrieb Operate auf Rückstellung Reset erfolgt über eine Transistorschaltung mit Reed-Relais durch einen externen Kontakt oder eine externe Logik.

Der Verstärker wird aus einer externen Spannungsquelle mit ± 15 V (Typ 5041E0) oder 24 V (Typ 5041E1) gespeist und ist gegen falsche Polarität der Speisespannung geschützt.

Anwendung

Der Ladungsverstärker mit Digitaleinstellung ist vor allem ein Anpasseelement für den Anschluss von Quarzsensoren an Mess-, Steuer- oder Regelanlagen, in denen seine Ausgangsspannung von ± 10 V weiterverarbeitet wird.

Montage

Die einfache Steckmontage erlaubt eine problemlose Integration in das Bedienungsfeld eines Gerätes oder einer Anlage.

La plage de mesure de la charge est ajustée directement en picocoulomb sur la roue codense de l'amplificateur de charge, sous la forme a (3 chiffres) \bullet 10^n . a est réglable de 100 à 999, tandis que n peut prendre les valeurs 0 ($10^0 = 1$), 1 ($10^1 = 10$) et 2 ($10^2 = 100$). Le réglage de la plage va donc de 100 pC (réglage : 100 – 0) à 99.900 pC (réglage : 999 – 2).

Description

L'amplificateur à courant continu **G** à haute impédance d'entrée et couplage capacitif **Cg** convertit la charge Q (pC) délivrée par l'enregistreur piézovoltaïque de valeurs de mesure **MA** en une tension proportionnelle U_g . Du fait de l'amplification interne élevée (> 50000), la tension d'entrée U_e reste pratiquement sur 0. Apparemment la charge Q apparaît directement sur le condensateur de couplage **Cg**. La plage de la charge peut être ajustée grossièrement sur trois décades par commutation de **Cg**. La résistance d'entrée très élevée est obtenue à l'aide d'un étage d'entrée JFET qui fournit en même temps une bonne protection contre les surcharges.

Dans le diviseur de tension formé par les résistances **R1** et **R2**, la tension U_g est divisée dans le rapport 1:1 à 1:9,99 (indiqué par 100 à 999 sur le commutateur numérique), et amplifiée 10 fois dans l'amplificateur opérationnel qui suit. De cette manière, sur **R1**, la valeur chiffrée de la plage est réglée par étages de 1 % à 0,1 %, tandis que la valeur de l'exposant (puissance de 10) est réglée sur l'amplificateur **G** par commutation de **Cg**.

Exemple de réglage :

Le réglage indiqué sur la figure, à savoir 135 – 1, représente : 135 : valeur du chiffre; 1 : valeur de l'exposant (10^1). La plage est donc de $135 \bullet 10^1 = 1350$ pC.

Les amplificateurs de charge quasi statiques doivent être remis à zéro. La commutation de fonctionnement (Operate) à remise à zéro (Reset) s'effectue par l'intermédiaire d'un circuit à transistors et relais Reed, par un contact externe ou une logique externe.

L'amplificateur est alimenté par une source externe de tension, de ± 15 V (type 5041E0) ou de 24 V (type 5041E1), et il est protégé contre une inversion de la polarité de la tension d'alimentation.

Domaine d'application

L'amplificateur de charge à réglage numérique constitue essentiellement un élément d'adaptation pour raccorder des capteurs à quartz, sur des installations de mesure, de commande ou de régulation qui utilisent sa tension de sortie de ± 10 V.

Montage

Le montage simple, par enfichage, permet une intégration sans problème dans le tableau de service d'un appareil ou d'une installation.

The charge measuring range is set directly in picocoulomb in the form a (3 digits) \bullet 10^n on the digital switch on which the charge amplifier is based. a can be adjusted from 100 to 999, while n can have the values 0 ($10^0 = 1$), 1 ($10^1 = 10$) and 2 ($10^2 = 100$). The range setting thus goes from 100 pC (setting 100 – 0) to 99,900 pC (setting 999 – 2).

Description

The d.c. amplifier **G** with high input impedance and capacitive negative feedback **Cg** converts the charge Q (pC) from a piezoelectric measurand sensor **MA** to a proportional voltage U_g . Thanks to the high internal gain (>50,000) the input voltage U_e remains practically on 0. Apparently the charge Q flows directly to the negative feedback (range) capacitor **Cg**. The charge range is roughly set by switching **Cg** over three decades. The very high input resistance is achieved by a JFET input stage, which at the same time provides a good overload protection as well.

The voltage U_g is divided by the voltage divider network formed by the resistors **R1** and **R2** in the ratio 1:1 to 1:9,99 (indicated on the digital switch by 100 to 999). It is then amplified 10 times in the following operational amplifier. By this means, the numerical value of the range is set at **R1** in steps of 1 % to 0,1 %, while the place digit (power of ten) is selected by switching **Cg** at amplifier **G**.

Example of adjustment:

The setting of 135 – 1 in the illustration indicates: 135: numerical value; place digit (10^1). The range is therefore $135 \bullet 10^1 = 1350$ pC.

Quasistatic charge amplifiers require resetting. Switching from Operate to Reset is carried out through a transistor circuit with reed relays by an external contact or an external logic.

The amplifier is fed from an external power source with ± 15 V (Type 5041 E0) or 24 V (Type 5041 E1) and is protected against wrong polarity of the supply voltage.

Application

The charge amplifier with digital adjustment is mainly a matching element for connecting quartz sensors to measuring, open-loop or closed-loop control systems, in which its output voltage of ± 10 V is further processed.

Installation

The simple plug-in assembly allows problem-free integration in the control panel of an equipment or system.

Bestellbezeichnung**Désignation de la commande****Order code**

5041E

mit ± 15 V Speisung	avec ± 15 V Alimentation	with ± 15 V Supply	0
mit 24 V Speisung	avec 24 V Alimentation	with 24 V Supply	1

Anschlussbelegung

Alle Anschlüsse befinden sich auf der Rückseite des Verstärkers.

Raccordements

Tous les raccordements sont situés à l'arrière de l'amplificateur



Connections

All connections are made at the back of the amplifier.


Pin	5041E0	5041E1	
1	+15 V	24 V	Speisespannung, gegen falsche Polarität geschützt Tension d'alimentation protégée contre l'inversion de polarité
2	-15 V	0 V	Supply voltage protected against wrong polarity
3	GND	GND	Gemeinsamer Anschluss der Speisespannung (± 15 V) und Signalmasse Speisespannung galvanisch getrennt (nur 5041E1) Raccordement commun de la tension d'alimentation (± 15 V) et de la masse du signal. La tension tension d'alimentation est séparée galvaniquement (uniquement 5041E1) Common supply voltage connection (± 15 V) and signal ground supply voltage electrically isolated
4	Output	Output	Signalausgang / Sortie signal / Signal output
5	/Operate	/Operate	Steueranschluss für Schaltung des Verstärkers auf Betrieb Operate oder Rückstellung Reset (Entladung des Bereichskondensators) Raccordement de commande pour le branchement de l'amplificateur sur fonctionnement (Operate) ou remise à zéro (Reset) (décharge du condensateur de plage) Control connection for switching the amplifier to Operate or Reset (discharge of the range capacitor)
6	/Overload	/Overload	Logischer Ausgang für Overload-Anzeige / Sortie logique de l'affichage des surcharges / Logical output for Overload indication
Charge Input		BNC-Anschluss für piezoelektrischen Sensor Raccordement BNC pour le capteur piézoélectrique BNC connection for piezoelectric sensor	

Abmessungen**Dimensions****Dimensions**


Konfektionierung
Préparation câble
Preparing cable



Abschirmung / Blindage / Shield




* Einbauschritt
Ouverture de montage
Panel cutout




Ansicht A / Vue / View

Ansicht A / Vue / View



5041E0



5041E1